



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE DEL NORD EST UFFICIO 5
UFFICIO MOTORIZZAZIONE DI ANCONA
Sede coordinata Ascoli Piceno**

AVVISO ALL'UTENZA N. 7/2021

Oggetto: **Punzonatura d'ufficio del numero di telaio**

Nel caso in cui il **numero di identificazione del telaio o della struttura portante sia contraffatto, alterato, manchi o sia illeggibile ovvero sia punzonato erroneamente dal costruttore del veicolo**, deve essere riprodotto, a cura degli UMC, un numero distintivo, preceduto e seguito dal marchio con punzoni dell'ufficio che assegna il nuovo numero.

L'operazione di punzonatura, soprattutto se effettuata sui veicoli di più recente costruzione, richiede particolare cura e l'accurata predisposizione della zona ove deve essere impresso il nuovo numero d'ufficio.

Pertanto si dispone che il richiedente:

- **prenoti l'operazione** specificando il motivo della richiesta (sostituzione del telaio o di parte della scocca portante a seguito di incidente, ossidazione del numero originale, ecc.) ed allegghi la **documentazione necessaria** (dichiarazione dell'officina di autoriparazione che contiene il riferimento ai lavori di ripristino eseguiti a perfetta regola d'arte, alla documentazione fiscale di provenienza delle parti sostituite e all'asportazione dello spezzone originale da consegnare all'ufficio);
- **allegghi lo spezzone della parte ove risulta impresso il numero originale** (le dimensioni dovranno essere ridotte al minimo);
- **predisponga la zona di punzonatura del nuovo numero** mediante pulizia (asportazione della vernice e/o dell'eventuale strato d'ossido superficiale);
- si presenti **con persona di fiducia in grado di punzonare il numero mediante i punzoni d'ufficio** che verranno forniti dal funzionario di turno.

Qualora si tratti di **punzonatura di veicoli soggetti a restituzione a seguito di furto**, sarà necessario allegare la documentazione degli organi di Polizia che hanno restituito il veicolo al legittimo proprietario e il veicolo dovrà essere munito di apposita targhetta di riconoscimento apposta dagli organi di Polizia e di targhetta originale del costruttore).

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni per agevolare al massimo le operazioni in parola.

Ascoli Piceno,

EB/eb

IL DIRIGENTE
ing. Roberto DANIELI



ROBERTO DANIELI
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dirigente
12.11.2021
11:34:14 UTC